


Минус внешнего питания

+Внешнее питание (5-16 вольт)

Выбор источника +5В для питания серв. Если замкнуты группы 1 и 2, то это питание от мощного стабилизатора. Если 2 и 3, от 5В формируемых схемой V2R

Ethernet



RESET

UART

Задание питающего напряжения для моторов

Задание питающего напряжения для питания силовых выходов

Подключение сервоприводов

Подключение моторов. Двухнаправленные сигналы

Подключение силовых однополярных нагрузок. Лампочки и т.д.

- + 1 -
- + 2 -
- + 3 -
- + 4 -
- + 5 -
- + 6 -
- + 7 -
- + 8 -